

ООО «МОНИТОРИНГ» ИНН 5406796953 КПП 540601001

р/с 40702810604500005780 в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" к/с 30101810845250000999 БИК 044525999

630007, г. Новосибирск,

ул. Кривощёковская, д.15, помещение 8

τ.: (383) 36-36-500 φ.: (383) 36-36-500 π.: <u>info@avtonavix.ru</u> c.: <u>www.avtonavix.ru</u>

Информационное письмо

Погрешность показаний датчика уровня топлива

Предоставляем Вам информацию о причинах расхождения данных об уровне топлива автомобиля на A3C.

Датчик уровня топлива (ДУТ) предназначен для измерения уровня топлива в топливных баках транспортных средств или стационарных топливных хранилищах, который соответствует следующим техническим характеристикам:

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	7 -40
Потребляемая мощность, Вт:	
- типовая	0,55
- максимальная	0,9
Период измерения, сек	1
Относительная приведенная	Не более ±1,0
погрешностьизмерения, %	THE COMPLET 1,0
Диапазон рабочих температур, ^о С	-40 +80
	Бензин, дизельное топливо и
Виды рабочих сред	др. жидкие нефтепродукты,
	сохраняющие агрегатное состояние в
	рабочем диапазоне температур

Данная погрешность установлена только для самих датчиков. Все конструктивные изменения такие как вмятины в баке, упавшие перегородки, а также физический износ некоторых узлов и агрегатов автомобиля и некачественное топливо в эту погрешность не включены.

Также хотелось бы отметить, что программный комплекс системы контроля транспорта имеет свою погрешность, обусловленную особенностями настройки алгоритмов, направленных на подавление колебаний топлива в баке из-за неровностей на дорогах. Данное обстоятельство приводит к незначительным потерям в анализе уровня топлива, которые составляют не более $\pm 2\%$.

Подводя итог, можно сделать заключение, что наибольшее расхождение между показаниями ДУТ по системе спутникового контроля транспорта и эталонным значением может составить $\pm 3\%$. Обращаем Ваше внимание, что данная цифра подразумевает под собой отклонение в показаниях уровня топлива не от данных с АЗС, а именно от эталонного значения, т.к. счетчики на АЗС также не лишены погрешности.

Погрешность пробега

Предоставляем Вам информацию о причинах расхождения данных в системе спутникового контроля транспорта о пройденном расстоянии автомобиля по одометру ипо системе спутникового контроля транспорта.

Бортовые одометры всех видов не относятся к классу точных приборов. Для каждоговида данных устройств установлены допустимые погрешности. Для полного понимания приведённых сведений и цифр нужно иметь ввиду, что данные погрешности установлены только для самих приборов. Все конструктивные изменения, а также физический износ некоторых узлов и агрегатов автомобиля в эту погрешность не включены.

По техническим требованиям ЕЭК ООН №39 средняя погрешность спидометра (ГОСТ Р 41.39-99) не должна превышать более чем на 10%+6 км/ч. Поэтому и одометр, конструктивно связанный со спидометром, также даёт завышенные показания.

Общие факторы, влияющие на любые одометры:

- Радиус колеса. Может внести существенную погрешность в показания одометра. К примеру, разные шины 325/70 и 325/75 дадут разницу в диаметре в 3,2 см. Ещё важно знать, на какой радиус колёс рассчитан одометр: если поставить другой размер колёс, то будут совсем другие данные по скорости и

пройденному пути.

- Вес груза. При полной или чрезмерной загрузке автомобиля шина проминается по-разному, поэтому изменяется диаметр колеса.
- Давление в шинах. Шина проминается по-разному при штатном и нештатном давлении. На давление влияет температура (при прогретых или перегретых шинах оно выше).

Спутниковые системы контроля транспорта ГЛОНАСС/GPS лишены погрешностей, обусловленных конструктивными особенностями транспортного средства, и никак от них не зависят. На определение координат не влияют практически никакие внешние факторы. По официальным данным чистая погрешность модуля ГЛОНАСС/GPS находится в пределах 2 - 5 метров (это порядка 1,5% в определении пробегов). Также, блок передает свои координаты не постоянно, а с заданной периодичностью. Данное обстоятельство приводит к незначительным потерям в анализе пройденного пути, который составляет не более 2%. Общая же погрешность систем мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS менее 3,5%.

Подводя итог, можно сделать заключение, что наибольшее расхождение между одометром и системой мониторинга может составить 13,5%. Обращаем ваше внимание, что данная цифра подразумевают под собой не отклонение от эталонного расстояния, а именно отклонения в показаниях между собой.

Руководитель технического отдела Сайгин В.П.

М.П.

ниченной ответств

L'HOBO